


APU lišty - oprava


V některých místech styku okna/balkonových dveří a stěny dochází k netěsnostem/trhlinám (viz obrázky). Vlastníci bytů obdrželi do schránek listy. Pouze ti, kteří naleznou v bytě problémové místo, jej na listu vyznačí dle příkladu a list odevzdají do schránky 7/10 (Kovařík) nejpozději do 2.7. Po dohodě s firmou bude stanoven termín hromadné opravy.

Problémová místa:



Příklad vyznačení:

Byt
3+1



Libor Kovařík
za výbor SVJ