

Problematický truhlík na balkóně

Z balkónu na HN6 v 5.patře vypadnul truhlík. A není to první případ.



Je žádoucí, aby vlastník bytu:

- odklidil způsobený nepořádek z chodníku,
- lépe zajistil obdobné předměty na balkóně,
- si uvědomil případné důsledky (až usmrcení z nedbalosti dle §143 trestního zákoníku), pokud by se v místě dopadu vyskytnul člověk.

Libor Kovařík
za kontrolní komisi SVJ